

駐車場でこんな問題はありませんか？

駐車場が壁や柱の陰で車の出庫が見えにくい・・・


車路を通行していたら突然車輦が出庫してきた！！

？

装置からの出庫を車路に伝える方法はないかな？

こんな問題の解決に・・・

入出庫案内装置の追加をお勧めします！



装置内と車路で車輦通行状況の確認が困難である（装置前に躯体柱がある、装置が建物の陰になっている等の）場合、出庫案内を追加設置することで車路に注意を促すことが可能になります。出庫案内装置は駐車装置からの車輦出庫を知らせる装置で警報により外部への車輦の出庫をお知らせします。また、装置付近にカーブミラーを設置することで装置内及び車路双方の車輦内から確認を行うことも可能です。

出庫案内装置とは

車輦の出庫方向への移動を検知する出庫検知装置、外部へ警報を行う警報装置（点滅灯※）により駐車装置内からの車輦出庫時に車路等へ注意を促すための装置です。

※点滅灯はブザー付となります。ご要望によりブザー無タイプや音声案内付タイプもお選びいただけますのでご相談ください。

カーブミラーについて

ミラーの飛び出しが少ない平面タイプと道路等に設置されている曲面タイプのもがあります。

・注意事項

- ・機種によって工事要領が異なる場合がありますのでご相談ください。
- ・装置より離れた場所への設置も可能ですが、設置場所によっては別途電源が必要となる場合があります。
- ・実施の可否は現地調査の上判断させていただきます。
- ・出庫案内装置は柱や壁等に部品（器具や配管等）を取付けを行います。



他にも、さまざまな課題を解決する、当社ならではのご提案があります！

当社では、マンション駐車場のリニューアルに際し、独自の技術と豊富な実績をもとに様々なご提案を行っています。

ご質問、ご相談などございましたらお気軽に問い合わせ下さい。（現地調査、お見積りは無料です）



サノヤス・エンジニアリング株式会社

URL : <http://www.sanoyas-eng.co.jp/>

E-mail : info@sanoyas-eng.co.jp

(本社 営業部) 〒559-0016

(東京営業所) 〒103-0002

大阪市住之江区西加賀屋二丁目2番11号

東京都中央区日本橋馬喰町2丁目1番1号

TEL. (06)6684-2022 FAX. (06)6684-1045

(三井住友銀行浅草橋南ビル5階)

TEL. (03)5645-0028 FAX. (03)5645-0029